

# Savunpoistoraportti

## Yhteystiedot

Raportin laatija Harry Rönkä, RRT Biopower  
harry.ronka@gmail.com  
+358405513202

Asiakas

Osoite

Toimitusosoite

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelin

Yhteyshenkilö sposti

## Perustiedot

Kiinteistön osoite

Hoitajan yhteystiedot

Keskuksien määrä 2 kpl,

Ryhmien määrä 2 kpl

Luukkujen määrä 8 kpl

Puhaltimien määrä 0 kpl

## Keskus "Jamppa"/ Ryhmä 1

Keskuksen nimi/numero Keskus "Jamppa"/ Ryhmä 1



Akut 2kpl 2,3 AH, vaihdettu 2019, Akut Vaihdettu 20.6.2023

Keskukseen liitetyt ryhmät

Liitetty 1 ryhmä

Laukaisupainikkeen sijainti

Painike pääsisäänkäynnin eteisessä



Palopainike 1 ryhmä 6kpl luokkuja

Liitetty

SP-keskukseen

## Keskus D+H RZN 4402-K V2/ ryhmä 2

Keskuksen nimi/numero

Keskus D+H RZN 4402-K V2/ ryhmä 2



Akut 12v 3,2AH 2kpl vaihdettu 20.6.2023

Keskukseen liitetyt ryhmät

2 kpl Palo/ tuuletusluukkuja

Laukaisupainikkeen sijainti

Koneistamon puolella sähkökeskuksen ulkopuolella



Palopainike koneistamo, aukaisee luukut kokonaan vain palokunnan käyttöön



Tuuletuskäyttöön tarkoitettu painike, avataan n.45 asteen kulmaan ei automatiikkaa sateen varalle.

Liitetty

SP-keskukseen

## Savunpoistoluukut

Tasoluukkujen murto/putoamissuoja	Ei
Kattokupujen murto/putoamissuoja	Kyllä
Harjaluukkujen murto/putoamissuoja	Ei
Seinäluukkujen murto/putoamissuoja	Ei
Sisämitta / jalan korkeus	2500x1200 sisämitta jalan kork. 300
Muuta	Vaihdettu 2 kpl tuuletusluukkuihin 2 kpl Aumüller karamoottoriavaaja 5.10.2023 asennukselle ja moottoreille takuu on 1vuosi.

## Vikaraportti

Muuta

Molemmat keskuksset kunnossa, luukku n:2 tuuletuskäyttö ei palaudu jos avaa kokonaan n. 120 astetta muuten kuin " auttamalla" muuten kaikki toimii moitteettomasti. Seuraava huolto v.2023 ja siitä 2v. välein. Vaihdettu 2 kpl tuuletusluukkuihin 2 kpl Aumüller karamoottoriavaaja 5.10.2023 asennukselle ja moottoreille takuu on 1vuosi.

Luukut ja keskuksset huollettu ja testattu 07.09.2021

Luukut ja keskuksset huollettu ja testattu 20.06.2023